

# HERRAMIENTAS DE SOLDAR Y ACCESORIOS



## MAQ. SOLDAR

Mod.	Descripción.
MPSLAC180	Maq. P/sold LINCOLN ac 181.



## MAQ. SOLDAR

Mod.	Descripción.
MPSLMF250	Maq. P/sold LINCOLN mega force 251.



## MAQ. SOLDAR

Mod.	Descripción.
MPSAI160A	Maq. Soldar AXTECH inversor vol 160a.



## MAQ. SOLDAR

Mod.	Descripción.
MPSA140A	Maq. Soldar AXTECH mod 150a.



## MAQ. SOLDAR

Mod.	Descripción.
MPSA200A	Maq. Soldar AXTECH mod 202a.



## MAQ. SOLDAR

Mod.	Descripción.
MAQSOLD2000A	Maq. Soldadora inversor 200 OAKLAND.



## CABLE PORTA ELECTRODO

Mod.	Descripción.
CPN2	Cable porta electrodo no. 2.
CPN4	Cable porta electrodo no. 4.



## CRISTAL

Mod.	Descripción.
CCPC	Cristal claro para careta.



## CRISTAL

Mod.	Descripción.
COPCN10	Cristal obs. P/careta núm. 10.
COPCN11	Cristal obs. P/careta núm. 11.
COPCN12	Cristal obs. P/careta núm. 12.
COPC14	Cristal oscuro para careta 14.



## PINZA

Mod.	Descripción.
PANT250AMP	Pinza ansorg de tierra 250 amp.
PANT300AMP	Pinza ansorg de tierra 300 amp.
PANT500AMP	Pinza ansorg de tierra 500 amp.



## PORTA ELECTRODO

Mod.	Descripción.
PEA250AMP	Porta electrodo ansorg 250amp.
PEA300AMP	Porta electrodo ansorg 300amp.
PEA500AMP	Porta electrodo ansorg 500 amp.



## ENCENDEDOR

Mod.	Descripción.
EDCS	Encendedor de cazuela senc.



## SUSPENSIÓN

Mod.	Descripción.
SPM	Suspensión para matraca.



## CARETA

Mod.	Descripción.
CFV2SC-200	Careta fibra vidrio 2sc 200.



## CARETA

Mod.	Descripción.
CI25C100I	Careta italiana 25c-100 indus.



## CARETA

Mod.	Descripción.
CPSN2SC200	Careta p/sol. Normal 2sc 200m.



## CARETA

Mod.	Descripción.
CP	Careta panorámica.



## CRISTAL

Mod.	Descripción.
CIN128225	Cristal infra obs. No.12 8225.



## PROTECTOR

Mod.	Descripción.
PPC	Proctores para caretas.



## PINZA

Mod.	Descripción.
PIDT250AMP	Pinza infra de tierra 250 amp.
PIDT500AMP	Pinza infra de tierra 500 amp.



## PIEDRA ENCENDEDOR

Mod.	Descripción.
PPE	Piedra p/encendedor.



## PORTA ELECTRODO

Mod.	Descripción.
PEI250AMP	Porta electrodo infra 250amp.
PEI300AMP	Porta electrodo infra 300amp.
PEI500AMP	Porta electrodo infra 500amp.



## GIS DE JABÓN

Mod.	Descripción.
GIDJ	Gis infra de jabón.



## PORTA GIS

Mod.	Descripción.
PGI	Porta gis infra.



## ZAPATA

Mod.	Descripción.
Z300AMP5ZAP300	Zapata 300 amp 5zap-300.
Z500AMP5ZAP500	Zapata 500 amp 5zap-500.